

OCENA TECHNICZNA nr: 108/DOA/06/20

z dnia: 2020/06/23

Wykonawca opinii : Inż. Wojciech Sowa

Zleceniodawca: POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W OŁAWIE

Adres: ul. Ks. F. Kutrowskiego 31A, 55-200 Oława

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VI-2020

Marka: CHEVROLET Model pojazdu: Rezzo 1.6 16V MR`04
Wersja: SX Nr rejestracyjny: DOA 29778 Rok prod.: 2004
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy VIN: KLAUF75614K025039

Nr INFO-EKSPERT 259-00005
Data pierwszej rejestracji 2004/08/10
Data ważności badania technicznego 2020/09/26
Wskazanie drogomierza 98705 km
Okres eksploatacji pojazdu (04/08/10-20/06/23) 190 mies.
Oznaczenie typu KLAU
Rodzaj nadwozia minivan 5 drzwiowy
Jednostka napędowa z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika 1598 ccm / 77kW (105KM)
Rodzaj skrzyni biegów manualna
Rodzaj napędu przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE (2004.02-2005.12)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	10	Radioodtwarzacz CD
2	+Dywaniki gumowe	11	+Relingi dachowe
3	+Fartuchy p. błotne szt 4.	12	Szyby regulowane elektrycznie
4	Głośniki 6 szt.	13	Światła p/mgielne przednie
5	+Kierownica wielofunkcyjna	14	Tarcze kół stalowe 15"
6	Klimatyzacja	15	Wspomaganie układu kierowniczego
7	Lakier metalizowany	16	Zamek centralny zdalnie sterowany
8	+Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	17	+Zderzaki lakierowane
9	Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera		

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	GOODYEAR 195/60 R15 88T UG 8 TL	6,5	44
Przednie prawe:	GOODYEAR 195/60 R15 88T UG 8 TL	6,5	44
Tylne lewe:	GOODYEAR 195/60 R15 88T UG 8 TL	8,5	21
Tylne prawe:	GOODYEAR 195/60 R15 88T UG 8 TL	8,5	21
Zapasowe:	HANKOOK 195/60 R15 88H 866	9,0	50 *

UWAGI

W trakcie oględzin okazano:

- dowód rejestracyjny
- dwa klucze głównie w tym jeden ze sterownikiem c. zamka

Oględzin pojazdu dokonałem w miejscowości Oława ul. F.Kutrowskiego 31A

Nie uwzględniono poniżej normalnego stan licznika ze względu na brak dokumentów potwierdzających jego wiarygodność.

W trakcie oględzin stwierdzono (pojazd badany w warunkach ograniczonych - parkingowych)

- pojazd po długotrwałym postoju - bez eksploatacji
- akumulator- rozładowany, użyto drugiego źródła prądu
- rozruch silnika - prawidłowy
- praca silnika w całym zakresie obrotów- prawidłowa, brak śladów istotnych wycieków cieczy eksploatacyjnych
- krótkotrwała próba drogowa - nie stwierdzono rażących nieprawidłowości w pracy poszczególnych układów,
- zawieszeni przednie - powiększone zużycie,
- układ hamulcowy - zastały , skorodowany powierzchniowo
- chwilowa aktywność kontrolki układu ABS - weryfikacja przyczyny w warunkach warsztatowych
- grubość powłoki lakierowej do 130 μm prócz:
 - pokrywy przód - do 300 μm
 - błotniki przednie - do 200 μm
 - drzwi lewe przednie i tylne do 180 μm
 - błotnik t.l. i pokrywa bagażnika do 200 μm

Ponad to :

- wnętrze komory silnikiem - znacznie zabrudzone, ślady penetracji gryzonia
- ciecze eksploatacyjne w wartościach nominalnych
- reflektory - zmatowiałe
- pokrywa silnika oraz błotniki przednie - wadliwie nałożona powłoka lakierowa, odwarstwiony płatami lakier wierzchni
- tarcze kół - znacznie skorodowane
- kołpaki kół - brak
- zaślepka skrzynki bezpieczników- zdemontowana
- mieszek dźwigni znamy biegów- zużyty
- naciągi półki bagażnika- zerwane, półka odkształcona
- deska rozdzielcza - spękana od nasłonecznienia
- obudowy lakierowe luster zew.- zmatowiałe
- wycieraki szyb - zużyte
- zderzak przód- zarysowany lakier po stronie prawej
- listwa drzwi t.l.- odwarstwiona
- zderzak tylny - zdeformowany w części centralnej , zarysowany w części lewej
- napis CHERVROLET pokrywy tył- wybrakowany
- obrzeże błotnika t.p.- zarysowany lakier
- błotnik p.l.- punktowa deformacja w części przedniej

Do oględzin okazano drugi kpl. opon letnich złożony w magazynie firmy Auto Matunin Sp z o.o. ul. Wrocławska 23 55-220 Jelcz Laskowice

Opony letnie DUNLOP SP SPORT FASTRESPONSE 195/60R15 88H o wysokości bieżnika 8 mm szt 2 i 6 mm szt 2

Nr Vin odczytano z natury porównując jego zgodność z okazanym dokumentem.

UWAGI I ZASTRZEŻENIA:

Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady, usterki i uszkodzenia ukryte, wady materiałowe i montażowe pojazdu oraz wady prawne udostępnionych dokumentów źródłowych badanego pojazdu.

W/w opinia nie może być traktowana jako ustalenie dokładnego stanu technicznego pojazdu, została sporządzona na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 108/DOA/06/20

z dnia: 2020/06/23

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VI-2020

Marka: CHEVROLET

Model pojazdu: Rezzo 1.6 16V MR`04

Wersja: SX

Nr rejestracyjny: DOA 29778

Rok prod.: 2004

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy





